


UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

CAS

ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY
řady **PR2**



Dovozce do R:

ZEMAN Váhy s.r.o.

Vranovská 699/33, 61400 Brno
I 01804758



Tento soubor je chráněn autorskými právy
dovozce, společnosti ZEMAN Váhy s.r.o.

Jeho kopírování a komerční distribuce je
možná pouze se souhlasem autora

ZEMAN
VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY


Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaš spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporu ení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese www.zeman_vahy.cz

Váhu je t eba umístit na rovný a pevný povrch.


Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustanovte váhu do vodorovné polohy – podle libely v levém p edním rohu váhy.




Sí ovou šru je t eba p ipojit do zásuvky kde je st idavé sí ové nap tí 220 až 230V. Zásuvka musí mít ochranný t etí vodi . Do v tve zásuvkového obvodu, kde je p ipojena váha, nezapojujte spot ebi e s vyšším p íkonem zp sobující kolísání nap tí.




Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonap ových kabel , elektromotor , vysíla a dalších za ízení, která mohou vytvá et silné elektromagnetické pole.




Váha není ur ena do mokrého nebo chemicky agresivního prost edí. išt ní váhy, zejména klávesnice a displeje, provád jte pouze vlhkým hadrem bez použití agresivních chemických isticích prost edk – ty mohou nalepat a zni it klávesnici nebo jiné plastové ásti váhy. Maximální p ípustná vlhkost vzduchu je 90%.




Nevystavujte váhu intenzivnímu proud ní vzduchu (nap íklad z ventilátoru) ani vibracím – znemož uje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení p esnosti.





Není li váha delší dobu používána, uložte ji s pln nabítým akumulátorem a ten p ípadn odpojte. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zni ení.



Nevystavujte váhu náhlým zm nám teplot ani dlouhodobému p ímému p sobení slunce nebo jiných zdroj intenzivního tepelného zá ení. Pokud váhu p emístíte z venkovního prost edí, doporu uje se zapnout váhu 15 až 30 minut p ed použitím pro d kladnou temperaci.




Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je mědlo a podle toho je třeba s ní zacházet.



Nepřekraťte vaši váhu nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení by mohlo dojít k poškození snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolené osoby.




2. INSTALACE VÁHY A PŘÍPRAVA K PROVOZU

21. PŘIPEVNÍ displeje u modelu „P“ s displejem na nožce

U modelu s displejem na nožce je třeba ještě před postavením váhy na vážící plochu nebo pult (podle pravidel uvedených v kapitole 1.) přišroubovat nožku displeje k vlastní váze – tak, jak to znázoruje níže uvedený obrázek. Dva samočerpací šrouby jsou u váhy položeny v igelitovém sáčku.

Při montáži displeje je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se může prodít a zkratovat kabel, vedoucí k vlastnímu displeji. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby montáž displeje provedl servisní technik autorizované firmy.



22. NAPÁJENÍ VÁHY, DOBÍJENÍ AKUMULÁTORU

Váha CAS PR2 je napájena ze sítě AC230V přes externí napájecí zdroj DC6V/0,5A. Zdroj je konektorem jack pipojen do zdíky na spodní straně váhy vedle hlavního vypínače (vpravo přielním pohledu).

Připojení váhy do elektrické sítě je indikováno červenou kontrolkou u symbolu na operátorském displeji.

Váha je vybavena nadstandardními možnostmi alternativního napájení:

- Z hermetického akumulátoru 4V/4Ah, který je automaticky dobíjen při připojení do sítě (je automaticky dodáván ve váze)
- Ze 3ks mono lánkových baterií typu D 1,5V (nejsou součástí balení) pro nouzové použití, když není možnost připojení do sítě a akumulátor je již vybitý

Akumulátor i baterie jsou umístěny pod váhou na spodní straně váhy. O akumulátor není nutno zvláště pečovat, avšak stejně jako každý akumulátor je třeba jej skladovat mimo chladné a mrazivé prostředí.

Kapacita akumulátoru umožňuje až 400 hodin provozu váhy na jedno plné nabití, přeměž doba provozu se pochopitelně stále s akumulátoru zkracuje.


Stav nabití akumulátoru je indikován výškou úrovních kontrolky




vpravo na displeji hmotnosti.

V případě použití baterií (mono lánky typu D 1,5V) se doporučuje použít kvalitní alkalické baterie. Z toho může být váha provozována až 500 hodin. Pokud jsou baterie vybité, váha zobrazí hlášku „Err-b“.

Doba provozu z akumulátoru nebo na baterie se zkracuje při extrémních teplotách (mráz nebo horko) a s použitím podsvícení displeje.



L žko pro vložení 3ks baterií –
mono lánk typu D




3. POPIS A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ČÁSTÍ VÁHY

3.1. CELKOVÝ POPIS VÁHY – JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

Váha CAS PR2 – B

v provedení bez nožky


(operátorský i zákaznický displej je na téže váhy)




Váha CAS PR2 – P

v provedení s nožkou

(operátorský i zákaznický displej je na nožce)



3.2 SPODNÍ STRANA VÁHY



Pravou p ední nožku je možno na dostate n velkém pultu p emístit více do rohu váhy. To má za následek v tší stabilitu váhy a menší chv ní p i ma kání na klávesnici.

3.3. DISPLEJ

Váha CAS PR2 je vybavena LCD displejem s výškou řídicích 15mm, s modrým podsvícením. U váhy v nízkém provedení (model B) je operátorský i zákaznický displej umístěny na téle váhy (zákaznický displej má protáhlý tvar a všechny tři okénka jsou vedle sebe), u váhy s nožkou (model P) jsou operátorský i zákaznický displej umístěny na nožce, kterou je třeba u nové váhy připevnit (viz. kapitola 2).

Operátorský displej váhy v nízkém provedení:



Význam jednotlivých symbolů na spodní straně displeje (indikace šípkou na displeji):

ZERO

Váha je skutečně ve vynulovaném stavu

NET

Je aktivováno použití tary, odečet obalu

+

Indikace přítomnosti položek do součtu tovární paměti

Σ

Je zobrazena celková suma ze součtu tovární paměti




Indikace stavu nabíjení akumulátoru

3.4. KLÁVESNICE

Na váze CAS model PR2 je použita membránová klávesnice, s popisem jednotlivých tla ítek.

Klávesnice je do jisté míry odolná proti vlhkosti, prachu, mastnot a jiným ne istotám. Její išt ní však provád jte pouze vlhkým hadrem sjarovou vodou, bez použití agresivních chemických isticích prost edk .

Do klávesnice zásadn nepíchej te tvrdými nebo ostrými p edm ty - m že tak dojít k jejímu zni ení!



Funkce jednotlivých tla ítek na klávesnici:

►0◀	ZERO	Ustavení nulového bodu na po átku vážení, nesvítí li šipka u symbolu ZERO
►T◀	TARE	Ode tení hmotnosti obalu nebo misky („tárování“ váhy)
+	PLUS	P i tení aktuální položky do sou tové pam ti váhy
Σ	SUMA	Vyvolání sou tu navážek ze sou tové pam ti váhy
C	CLEAR	Vymazání hodnot na displeji (krom tárty)
●		Desetinná te ka pro zadávání íselních údaj
0 až 9		Numerické klávesy pro zadávání jednotkové ceny a íselních údaj
M1 -/-		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .1
M2 ECO MODE		Zm na režimu podsícení displeje – v kombinaci s tla ítkem Fn/SAVE
M3		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .2
M4 100g/tz		Aktivace úsporného režimu – v kombinaci s tla ítkem Fn/SAVE
M5		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .3
M6		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .4
M7		Použití ceny za 100g – v kombinaci s tla ítkem Fn/SAVE
Fn SAVE		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .5
		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .6
		P ímá (rychlá) p edvolba PLU .7
		Volba funkcí v kombinaci s tla ítky M1 , M2 , M4 , nebo M5
		Ukládání p edvolených položek PLU do pam ti váhy

4. VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY


4.1. PRVNÍ SPUŠT NÍ VÁHY

Zajist te, aby byla vážící miska prázdná a zapn te váhu sí ovým vypína em zespodu na levé stran váhy.

Po zapnutí váhy prob hne úvodní testu a na všech t ech displejích nasko í nulové údaje.

Není li displej celkové hmotnosti vynulovaný (resp. nesvítí šípka u symbolu **ZERO** vlevo na displeji hmotnosti), stiskn te tla ítko 



Správný vynulovaný stav je indikován kontrolkou u symbolu **ZERO** na levé stran displeje hmotnosti.



4.2 ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠT NÍ HMOTNOSTI BEZ VÝPO TU CENY

Pro pouhé zjišt ní hmotnosti položte vážené zboží na váhu a na displeji hmotnosti (levý horní displej) m žete íst údaj o jeho hmotnosti vy íšlený v kilogramech.

Po vložení váženého zboží ukáže displej hmotnosti jeho hmotnost (nap íklad 0,2kg).



4.3 VÁŽENÍ SPOUŽITÍM TÁRY

Pro ode tení obalu nebo misky a zjišt ní netto hmotnosti zboží lze použít funkci tárování.

Váha **CAS PR2** neumož uje zadat p edem známou táru a manuáln p edvolit z numerické klávesnice.

Hmotnost vlastního zboží po ode tení obalu se pak nazývá **NETTO HMOTNOST** (Netto hmotnost + Tara = Brutto hmotnost).



Poznámka:

Použití funkcí **ZERO** a **TARE** je vázáno na ustálený stav váhy.

Postup při vážení s tárou je následující:



Vložte na váhu obal nebo misku (váží například 100g)

Displej hmotnosti ukáže hmotnost vloženého obalu.





Stiskněte tlačítko 



Displej hmotnosti se vynuluje a objeví se šipka u symbolu **NET** na displeji hmotnosti.



Po vložení váženého zboží do misky nebo obalu ukáže displej hmotnosti jeho netto hmotnost (například 0,2kg).




Po sejmoutí váženého zboží a obalu z váhy displej hmotnosti ukáže hmotnost tary (obalu) se záporným znaménkem.



Zrušení tary dosáhnete opřetím knutím tlačítka 

Displej hmotnosti se opře vynuluje.



Po vytárování misky a odvážení první navážky je možno opřet použít taru a navážit do stejné misky další navážku (její netto hmotnost), aniž byste první navážku sejmuli z váhy. Takto se může navažování vícekrát opakovat, aniž by se muselo sejmout vážené zboží z vážící misky. Toto je tzv. **kumulovaná tara**.



4.4. PRODEJ VÁŽENÉHO ZBOŽÍ

Při prodeji libovolného zboží můžete ještě před zadáním jednotkové ceny zadat tárku (viz. kapitola 4.3.). Je zcela lhostejně, zda se zadá jednotková cena i před vložením PLU před vložením zboží na váhu, nebo až po jeho vložení.



Zrušení nesprávné nebo nechtěného zadaných údajů z displeje lze kdykoliv provést stiskem tlačítka 

4.4.1. Prodej vážené položky s volnou manuální zadánou jednotkovou cenou

Vložte prodávané zboží na váhu.
Po vložení váženého zboží na vážící misku ukáže displej hmotnosti
hmotnost váženého zboží
(například 2kg).



Z numerické klávesnice zadajte
jednotkovou cenu (cenu za 1kg
daného zboží) v Kč (například 19,9K)





4.4.2 Prodej vážené položky se zadáním jednotkové ceny z předvolby PLU

Nastavení předvoleb PLU je popsáno v kapitole 5.1.


Lze využít až 7 přednastavených přímých položek PLU (druh zboží), tzv. rychlých předvoleb na jeden stisk z klávesnice váhy.

Vložte prodávané zboží na váhu.
Po vložení váženého zboží na vážící misku ukáže displej hmotnosti
hmotnost váženého zboží
(například 2kg).



Stiskněte jednu ze 7 předvoleb
- například 



Na displej celkové ceny problkne číslo
předvolby PLU (například banány za 19,9K)
a následně displej automaticky ukáže
vypočtenou cenu za právnavázené zboží



4.5. SÍŤÁNÍ VÁŽENÝCH POLOŽEK V SOU TOVÉ PAMĚTI VÁHY

Jednotlivé položky lze jednoduchým způsobem přidávat pomocí součtu paměti. Následně se vyvolá z paměti součet za celý nákup.



Navážte a nacepte první položku nákupu – například jablka



Displej celkové ceny automaticky ukáže vypočtenou cenu za právnavážené zboží.

Tlaítka +

přidat položku do součtu paměti





Displeje zobrazí po zadání čísla (1) položky v daném nákupu a celkovou dosavadní cenu nákupu.

Pak se displeje vynulují.

Sejměte z vážící misky první navážené zboží a pokračujte vážením další položky...


Navážte a nacepte další položku nákupu – například banány



Displej celkové ceny automaticky ukáže vypočtenou cenu za právnavážené zboží.


Tlaítka +

přidat položku do součtu paměti



Displeje zobrazí po zadání čísla (2) položky v daném nákupu a celkovou dosavadní cenu nákupu
 $(39,8K + 59,8K = 99,6K)$.

Pak se displeje vynulují.





Vyvolání sou tu a ukončení celého nákupu:

Pro vyvolání sou tu daného nákupu

stiskněte tlaítka

Displej jednotkové ceny ukáže po jedné položce (například 6) a displej celkové ceny ukáže celkovou sumu (sou tu je například 110K).





Nyní je možno přímo vynulovat sou tuovou památku:

Pro výmaz sou tuové památky

stiskněte tlaítka

Displej jednotkové ceny ukáže krátký nápis „CLRACC“ a všechny displeje se vynulují.



Sou tuová památna je tímto vynulována.



Nebo vypočítat vratnou ástku:

Pro výpočet vratné ástky po vyvolání sou tu (TTP) zadejte z numerické klávesnice ástu, kterou zákazník platí – například 120K.

Při zadávání se objeví hláška „PAY“

Opět potvrďte tlaítka

Displej hmotnosti ukáže nápis „CHG“ a displej jednotkové ceny ukáže ástu k vrácení – například 10K.



Vynulování sou tuové památky se provede opětovným stiskem tlaítka

Poznámka:





V případě zadání menší placené ástky, než je totál nákupu, nebude na další potvrzení váha reagovat, protože takovéto zadání vnímá jako nesmyslné.

5. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ VÁHY

5.1. NASTAVENÍ PŘEDVOLENÝCH POLOŽEK

Na váze je možno přednastavit až 7 předvolených položek PLU, jak již bylo zmíněno v kapitole 4.5.2.

Postup nastavení předvoleb je následující:

<p>Stiskněte tlačítko  a podržte ho několik sekund</p> <p>Na displeji hmotnosti se objeví nápis „SETUP“</p>	
<p>Z numerické klávesnice zadejte jednotkovou cenu například 199Kč/kg (zobrazí se na displeji jednotkové ceny)</p>	
<p>Stiskněte tlačítko příslušné předvolby – například </p> <p>Na spodním displeji hmotnosti se objeví číslo předvolby a následně se všechny displeje vynulují</p>	 

5.2 NASTAVENÍ REŽIMŮ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Podsvícení displeje výrazně zlepšuje jeho citelnost, avšak v případě napájení váhy mimo elektrickou síť je nutné žádat o nejdélší výdrž baterií nebo akumulátoru a pro toto použití si může uživatel nastavit tři různé režimy funkce podsvícení.

Lze nastavit tyto režimy podsvícení displeje:

BL OFF – Podsvícení displeje je trvale vypnuto

BL ON – Podsvícení displeje je trvale aktivováno


BL AT – Podsvícení displeje se automaticky aktivuje při práci s váhou a pokud je váha v klidu, po 10 sekundách zhasne

Postup nastavení je následující:

Stiskn te postupn tla ítka



Na displeji hmotnosti se objeví nápis „BL-OFF“, p i dalším zadání se objeví „BL-ON“, p i dalším pak „BL-AT“



5.3 NASTAVENÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU VÁHY

Uživatel váhy si m ře podle svého uvážení nastavit úsporný režim provozu váhy.


Stiskn te postupn tla ítka



Displej hmotnosti ukáže „PS-1-“

Pak tato hláška p esko í na displej jednotkové ceny.

Váha je v úsporném režimu.



Vystoupení z úsporného režimu se provede stejným zp sobem.


Stiskn te postupn tla ítka



Displej hmotnosti ukáže „PS-0-“

Pak se displeje vynulují.

Váha je v b įzném režimu.



5.4. NASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ JEDNOTKOVÉ CENY ZA 100g

V některých případech, kdy je cena zboží dosti vysoká, je pohodlné jistí zadávat jednotkovou cenu za 100g zboží, tedy 10x menší. Pro tento účel je váha vybavena funkcí pro epnutí v zadávání jednotkové ceny, kterou si uživatel snadno nastaví nebo zruší.


Stiskněte postupně tlačítka

**Fn
SAVE**

**M4
100g/1oz**

Displej hmotnosti ukáže na okamžik „**UP100g**“.
Pak se displeje vynulují.

Váha je v režimu jednotkové ceny za 100g.



Návrat do režimu zadávání jednotkové ceny za 1kg se provede stejným způsobem.


Stiskněte postupně tlačítka

**Fn
SAVE**

**M4
100g/1oz**

Displej hmotnosti ukáže na okamžik „**UP- kg**“.
Pak se displeje vynulují.

Váha je v režimu jednotkové ceny za 1kg.



5.5. NASTAVENÍ ZP SOBU Přenosu DAT Přes RS232

Toto nastavení je smysluplné pouze v případě, že je váha vybavena sériovým komunikačním rozhraním RS232. Ve standardní výbavě je však pouze komunikační rozhraní USB.

Postupným stiskem tlačítka

**Fn
SAVE**

M5

lze nastavit tyto způsoby přenosu dat:

RS CO – Údaj o hmotnosti se odesílá z váhy stále

RS PC – Údaj o hmotnosti se odesílá z váhy na požadavek po tlačítce

RS ST – Údaj o hmotnosti se odesílá z váhy automaticky po každém ustálení

6. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

HLÁŠKA:	PŘÍČINA:	ODSTRANĚNÍ:
Z-Err	Váha se po zapnutí nemže srovnat do nastavené nuly (je mimo nulovou toleranci)	Je třeba sundat vše z váhy a znova váhu zapnout
Err	Obecná chyba při nesmyslném zadání ze strany obsluhy	Opakujte zadání správným způsobem
Err 3	Váha byla přetížena nad svou maximální váživost	Uberte zátěž
Err-b	Baterie jsou vybité	Je třeba vyměnit baterie

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÁHY

parametr: model:	PR2-06	PR2-15	PR2-30
Maximální váživost	6kg	15kg	30kg
Minimální váživost	20g	40g	100g
Rozlišení dílek	do 3kg: 1g od 3kg do 6kg: 2g	do 6kg: 2g od 6kg do 15kg: 5g	do 15kg: 5g od 15kg do 30kg: 10g
Tára	2,999kg	5,998kg	14,995kg
Rozměry váhy Š x H x V	341 x 383 x 102mm – v provedení B bez nožky 341 x 435 x 474mm – v provedení P s nožkou		
Rozměr vážící plochy Š x H	330 x 235mm		
Hmotnost vlastní váhy v etui akumulátoru	cca. 3,4kg – v provedení B bez nožky cca. 3,7kg – v provedení P s nožkou		
Napájení	AC230V přes napájecí zdroj DC6V/0,5A		
Alternativní napájení	z vestavěného hermetického akumulátoru 4V/4Ah nebo 3ks mono lánková baterie typu D 1,5V		
Příkon ze sítě	max. 3W		
Doba provozu z plně nabitého akumulátoru / z baterií	cca. 400 hodin / 500 hodin		
Displej 3x operátorský + 3x zákaznický	Numerický, 6 míst, LCD s modrým podsvícením, výška číslic 15mm		
Provozní teplota	10°C až +40°C		
Údaje o presnosti	III. dle evropského metrologického schválení UK3049		
Komunikace	USB – konektor USB B		

8. OVĚŘENÍ (CEJCHOVÁNÍ) VÁHY

Pokud je váha používána jako stanovené mědlo (zejména v obchodním styku), je třeba, aby byla ověřena – jak ukládá Zákon č. 505/1990 o metrologii.

Ověření váhy spočívá v prozkoušení jejích vlastností a parametr a je kromě jiného podmíněno i titelným výrobním (typovým) štítkem, umístěným viditelně na váze. Pokud daná váha splňuje podmínky pro ověření, je označena údajmi/zajištěny ovacími značkami.

Prvotní ověření může provést český metrologický institut, jako státní metrologický orgán. EU zkouška váhy pro posouzení shody, které rovnocenně nahrazuje Prvotní ověření, může provést výrobce váhy (je-li k tomu certifikován).

Při EU zkoušce váhy pro posouzení shody se poblíže výrobního štítku vylepí štítek se značkou shody tvořenou označením CE, doplněným metrologickým označením (písmeno Ma poslední dvě římské číslice roku, ve kterém byla značka umístěna na váhu, ohraničené obdélníkem), identifikací čísla označeného subjektu (notifikované osoby).

Následné ověření, vždy po dvou letech, může provést pouze český metrologický institut, nejlépe ve spolupráci s pověřenou servisní firmou, která před ověřením zkontroluje vlastnosti dané váhy a zajistí, aby parametry váhy splňovaly podmínky pro ověření.

Jako údaj/zajištěny ovací značky jsou aplikovány: Plomba nebo štítek zamezující neoprávněnému přístupu do nastavení váhy. Dále je štítkem přelepen výrobní štítek dané váhy.

9. CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zakoupení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- Kartonová krabice s polystyrénovým chrámkem
- Vlastní váha
- Nerezová vážící miska
- Zákaznický displej s nožkou + 2ks samozavírací šrouby – pouze u modelu P
- Napájecí zdroj DC6V/0,5A
- Návod k obsluze v českém jazyce



EU PROHLÁŠENÍ O SHOD



Dovozce níže uvedených typ vážících za ůení, spole nosti

ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, Czech rep., I 01804758

ílo Prohlášení:

002/2017/RO

Jako výše uvedený dovozce vydáváme toto EU Prohlášení o shod na odpov dnost dovozce pro výrobky (váhy) **CAS** (výrobce CAS Corporation, Korea) modelových ad:

AP1	Elektronické obchodní váhy s výpo tem ceny
ER JR, ER Plus	Elektronické obchodní váhy s výpo tem ceny
PR Plus, PR2	Elektronické obchodní váhy s výpo tem ceny
SW1, ED, FW500, SW2	Elektronické kuchy ské váhy
DB1H, DB2, PB	Elektronické m stkové váhy
EC	Elektronické po ítací váhy
CT100	Elektronické obchodní váhy s tiskem
CL5000, CL7200	Elektronické obchodní váhy s tiskem
CASTON2, CASTON3 THD	Elektronické je ábové váhy
XE600,6000	Elektronické p edvážky
EB	Elektronické m stkové váhy s výpo tem ceny

Podle Zákona . 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobk p i jejich dodávání na trh (v platném zn ní) – výrobek spl uje:

- Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních p edpis lenských stát týkajících se dodávání vah s neautomatickou inností na trh (NAWI)
- Na ůení vlády . 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou inností p i jejich dodávání na trh
- SN EN 45501 Metrologické aspekty vah s neautomatickou inností

Prov ení splní požadavk uvedené Sm rnice 2014/31/EU provedl oznámený subjekt eský metrologický institut, Okružní 31, 63800 Brno, eská republika, I 00177016, jako notifikovaná osoba ílo 1383 a vydal o tom Certifikát . 0119 SJ 0001 05 o schválení systému jakosti výše uvedeného výrobce podle modulu D (pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení).

Podle Zákona . 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky (v platném zn ní) – výrobek spl uje:

- Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních p edpis lenských stát týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC) a Na ůení vlády 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobk Unie. Shoda se prohlašuje na základ použití harmonizované normy (technické specifikace).
ístoty vývah a antonizace vedení jprávnického postupu s t prohlášením

V Brn dne 1.10.2017

Zden k Zeman, jednatel spole nosti


Prohlášení o ekologické likvidaci elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zákona .185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpov dnost za nakládání s odpadem z elektrických a elektronických výrobk a financování jeho likvidace p evádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Spole nost ZEMAN Váhy s.r.o. pispívá na ekologickou likvidaci svých elektroza ízení v rámci kolektivního systému **ASEKOL**.

Odložením použitého elektroza ízení na správné místo bude umožn no jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, ádného zpracování a recyklace.

Nová elektroza ízení jsou zna ena symbolem p eškrtnuté popelnice (viz. níže) nebo íslem „08/05“.



JAK NAKLÁDAT S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZARÍZENÍMI

Pro odkládání (likvidaci) elektroza ízení máte tyto možnosti:

1. Elektroodpad navracejte do místa prodeje, bu pímo na hlavní provozovnu naší firmy ZEMAN Váhy s.r.o. nebo zprost edkovateli prodeje
2. Ponechejte na odkladovém míst ve vašich prostorách a po nahromad ní v třího množství nás informujte o nutnosti odvozu, který zajistíme
3. Na webových stránkách ASEKOL www.asekol.cz si najdete nejbližší ve ejné sb rné místo a zde dosloužilé za ízení bezplatn odložte

